



6GHz Wi-Fiが検出・接続できないときは

《ステップ1》

HPから最新版のドライバーをダウンロードします：
<https://www.tp-link.com/support/download/>

《ステップ2》

上記を試しても6GHz Wi-Fiの検出・接続ができない場合は以下をご確認ください：

1. ご利用の国/地域で6GHz帯の利用が許可されているかご確認ください。
2. ご利用のルーター・アクセスポイントが6GHz Wi-Fiに対応しているかご確認ください。
3. 6GHz帯は利用できるOSに限られます。ご利用のPCがWindows 11(x64)またはそれ以降かをご確認ください。

どうすればOSをアップデートできますか？

Windows OSのアップデートは公式サイトを参照のうえWindows 11以降のバージョンをダウンロードしてください：
<https://www.microsoft.com/software-download/>