

- Ultra Thin and Lightweight
- Fast Charging Capability
- Multiple Charging Safeguards



Technical Data


Cell: Li-Ion
Capacity: 10,000mAh 3.85V (38.5Wh)
Rated Energy: 6,400mAh 5V (TYP 1A)
Input: USB-C: 5V~2.4A / 9V~2A
Output: USB-C: 5V~3A / 9V~2A / 12V~1.5A
USB-A: 5V~3A / 9V~2A / 12V~1.5A
Dual Ports: 5V~3A (MAX)
IPX5

Dimensions: 121.9mm×59mm×10.6mm
(4.8"×2.32"×0.42")

Weight: 150g (5.29oz)

Accessories: USB Charging Cable (USB-A to USB-C)

Operating Instructions



Power Level Display

Approx. 30%

Approx. 70%

Approx. 100%

Warranty Details

Our authorized dealers and distributors are responsible for warranty service. Should any problem covered under warranty occurs, customers can contact their dealers or distributors in regards to their warranty claims, as long as the product was purchased from an authorized dealer or distributor. NITECORE's Warranty is provided only for products purchased from an authorized source. This applies to all NITECORE products.
Any DOA / defective product can be exchanged for a replacement through a local distributor/dealer within the 15 days of purchase. After 15 days, all defective / malfunctioning NITECORE® products can be repaired free of charge for a period of 12 months (1 year) from the date of purchase. Beyond 12 months (1 year), a limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts. For an optional free warranty extension of 6 months, please refer to the "IMPORTANT WARRANTY NOTICE" section on top to validate your product.
The warranty is nullified if the product(s) is/are:
1. broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties
2. damaged from wrong operations
3. for the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com.
* All images, text and statements specified herein this user manual are for reference purpose only. Should any discrepancy occur between this manual and information specified on www.nitecore.com, information on our official website shall prevail. SYSMAX Innovations Co., Ltd. reserves the rights to interpret and amend the content of this document at any time without prior notice.

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000
FAX: +86-20-83882723
E-mail: info@nitecore.com
Web: www.nitecore.com

Address: Rm 2601-06, Central Tower,
No.5 Xiancun Road,
Tianhe District,
Guangzhou,510623,
Guangdong, China



Made in China

Please find us on facebook : nitecorecharger
Thanks for purchasing NITECORE!

NB27051K21

(English)

Mode Button

There are indicators beneath the Mode Button. The 3 blue indicators can display the charging status and the power level while the white indicator can indicate the access of Low Current Mode.

Power Level Display

Short press the Mode Button, and the blue indicators will be turned on to display the power level. The NB10000 needs to get recharged when the last blue indicator flashes to indicate a low power. It will automatically access the hibernation status when there is no input or output for a while.

Get Charged

During the charging process, the blue indicators will flash to indicate the power level. All 3 blue indicators will be turned on steadily when it is fully charged.

Charge the External Device

During the discharging process, the blue indicators will be turned on to indicate the remaining power.

Low Current Mode:

This mode is suitable for charging low current devices including wireless headphones, wearables and more. Press and hold the Mode Button to turn on the white indicator and access Low Current Mode. Press and hold the Mode Button again to turn off the white indicator and exit Low Current Mode.
(It is recommended to exit Low Current Mode once the low current charging process is finished.)

Warnings

1. Please read the user manual carefully before using the product and connect the applicable external devices only according to the specifications in this user manual.
2. Please recharge the product every 3 months when left unused for a prolonged time.
3. Ambient Temperature of Usage: -10~40°C (14~104°F); Temperature of Storage: -20~60°C (-4~140°F)
3. DO NOT leave the product unattended when it is working. Stop using the product at any sign of malfunction.
4. DO NOT use charging cables made or sold by unprofessional manufacturers or ones that are damaged.
5. Store the device in ventilated areas. DO NOT expose the device in rain or moist environment. Keep it away from any combustible material.
6. DO NOT store or use the product in an environment where the temperature is extremely high / low or changes rapidly, or in a confined area with a high temperature.
7. Avoid any shock or impact to the device.
8. DO NOT use any conductive or metal object in the device to avoid short circuiting and explosions.
9. DO NOT disassemble or modify the device as this could result in battery explosion, cracking or leaking, causing personal injury, property damage and/or other unpredictable risks.

Disclaimer

This product is globally insured by Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE shall not be held responsible or liable for any loss, damage or claim of any kind incurred as a result of the failure to obey the instructions provided in this user manual.

(Español)

Botón Mode

Hay indicadores debajo del botón Mode. Los 3 indicadores azules pueden mostrar el estado de carga y el nivel de batería mientras que el indicador blanco puede indicar el acceso al modo de baja corriente.

Visualización del nivel de carga

Presione ligeramente el botón Mode, y los indicadores azules encenderán para mostrar el nivel de carga. El NB10000 necesita ser recargado cuando el último indicador azul parpadea para indicar que la carga es baja. Automáticamente accederá al modo de hibernación cuando no haya entrada o salida durante un tiempo.

Carga

Durante el proceso de carga, los indicadores azules parpadearán para indicar el nivel de carga. Los 3 indicadores azules permanecerán encendidos cuando la carga esté completa.

Cargar un dispositivo externo

Durante el proceso de descarga, los indicadores azules se encenderán para indicar el nivel de carga restante. Este modo de corriente es adecuado para cargar dispositivos de baja corriente incluyendo audífonos inalámbricos, accesorios usw. Halten Sie die Mode-Taste gedrückt, um die weißen LEDs einzuschalten und in den Schwachstrom-Modus zu schalten. Halten Sie die Mode-Taste erneut gedrückt, um die weißen LEDs auszuschalten und den Schwachstrom-Modus zu verlassen.
(Es empfohlen, den Schwachstrom-Modus zu verlassen, sobald ein Schwachstrom-Ladegerät abgeschlossen ist.)

Precauciones

1. Por favor lea el manual de usuario cuidadosamente antes de utilizar el producto y conecte los dispositivos externos correspondientes únicamente de acuerdo con las especificaciones de este manual de usuario.
2. Por favor recargue el producto cada 3 meses cuando lo deje sin usar por periodos prolongados de tiempo.
3. Temperatura ambiente de uso: -10~40°C (14~104°F)
4. NO deje el producto desatendido cuando está funcionando. Deje de usar el producto ante cualquier signo de mal funcionamiento.
5. NO utilice cables de carga fabricados o vendidos por fabricantes no profesionales o que estén dañados.
6. Guarde el dispositivo en áreas ventiladas. NO exponga el dispositivo a ambientes húmedos o lluviosos.
7. NO almacene el producto en un ambiente en el cual la temperatura sea extremadamente alta/baja, existan cambios rápidos, o en áreas confinadas con una alta temperatura.
8. Evite cualquier golpe o impacto al dispositivo.
9. Para evitar cortocircuito o explosiones, NO coloque objetos conductivos o metálicos en el dispositivo.
10. NO desarme o modifique el dispositivo, hacerlo podría resultar en la explosión de la batería, causando lesiones personales, daños a la propiedad y/o riesgos impredecibles.

Renuncia de responsabilidad

Este producto está mundialmente asegurado por Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE no será responsable de ninguna pérdida, daño o reclamación de cualquier tipo incurrida como resultado del incumplimiento de las instrucciones proporcionadas en este manual de usuario.

(Deutsch)

Mode-Taste

Unterhalb der Mode-Taste befinden sich Anzeigen. Die 3 blauen Anzeigen können den Ladestatus und den Leistungspegel anzeigen, während die weiße Anzeige den Zugriff auf den Niedrigstrom-Modus anzeigt.

Leistungspegel-Anzeige

Drücken Sie kurz auf die Mode-Taste, und die blauen Anzeigen leuchten auf, um den Leistungspegel anzuzeigen. Der NB10000 muss wieder aufgeladen werden, wenn die letzte blaue Anzeige blinkt, um einen niedrigen Energiepegel anzuzeigen. Es greift automatisch auf den Ruhezustand zu, wenn für eine Weile kein Ein- oder Ausgang vorhanden ist.

Laden der Power Bank

Während des Ladevorgangs blinken die blauen LEDs, um den Leistungspegel anzuzeigen. Die 3 blauen LEDs leuchten stetig, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist.

Aufladen von externen Geräten

Während des Entladevorgangs leuchten die blauen LEDs auf, um die verbleibende Leistung anzuzeigen.
Schwachstrom-Modus: Drücken Sie die Mode-Taste für das Laden von Geräten mit geringen Strömen, einschließlich kabelloser Kopfhörer usw. Halten Sie die Mode-Taste gedrückt, um die weißen LEDs einzuschalten und in den Schwachstrom-Modus zu schalten. Halten Sie die Mode-Taste erneut gedrückt, um die weißen LEDs auszuschalten und den Schwachstrom-Modus zu verlassen.
(Es wird empfohlen, den Schwachstrom-Modus zu verlassen, sobald ein Schwachstrom-Ladegerät abgeschlossen ist.)

Warnungen

1. Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und schließen Sie die entsprechenden externen Geräte nur gemäß den Angaben dieser Bedienungsanleitung an.
2. Bitte laden Sie das Produkt alle 3 Monate auf, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.
3. Umgebungstemperatur bei der Verwendung: -10 ~ 40°C; Lagertemperatur: -20 ~ 60°C
4. Lassen Sie das Gerät NICHT unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist. Verwenden Sie das Produkt NICHT bei Anzeichen einer Fehlfunktion.
5. Verwenden Sie KEINE Ladekabel, die beschädigt sind oder keine Zertifizierung haben.
6. Lagern Sie das Gerät in belüfteten Räumen. Setzen Sie das Gerät NICHT dem Regen oder feuchter Umgebung aus. Halten Sie es fern von brennbaren Materialien.
7. Lagern oder verwenden Sie das Produkt NICHT in einer Umgebung, in der die Temperatur extrem hoch / niedrig ist oder sich schnell ändert, oder in einem begrenzten Bereich mit hoher Temperatur.
8. Vermeiden Sie Stöße und Schläge auf das Gerät.
9. Legen Sie KEINE leitenden oder metallischen Gegenstände in das Gerät, um Kurzschlüsse und Explosionen zu vermeiden.
10. Das Gerät darf NICHT zerlegt oder modifiziert werden, da dies zu einer Explosion, einem Riss oder Auslaufen der Batterie führen könnte. Dies kann zu Verletzungen, Sachschäden und/oder anderen unvorhersehbaren Risiken führen.

Haftungsausschluss

Dieses Produkt ist weltweit durch die Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. versichert. NITECORE ist nicht verantwortlich oder haftbar für Verluste, Schäden oder Ansprüche jeglicher Art, die aus einer Nichtbeachtung der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Anweisungen resultieren.

(Français)

Bouton Mode

Il y a des indicateurs sous le bouton Mode. Les 3 indicateurs bleus affichent l'état de charge et le niveau de puissance, tandis que l'indicateur blanc indique l'accès au mode courant faible.

Affichage de puissance

Appuyez brièvement sur le bouton Mode et les indicateurs bleus s'allumeront pour afficher le niveau de puissance. Le NB10000 doit être rechargé lorsque le dernier indicateur bleu clignote pour indiquer une faible puissance. Il accède automatiquement à l'état d'hibernation lorsqu'il n'y a pas d'entrée ou de sortie pendant un certain temps.

Indicateur de charge

Pendant le processus de charge, les indicateurs bleus clignotent pour indiquer le niveau de puissance. Les 3 voyants bleus resteront allumés de façon constante lorsque la charge sera complétée.

Charge d'un périphérique externe

Pendant le processus de décharge, les indicateurs bleus seront allumés pour indiquer la puissance restante. Ce mode convient pour charger des appareils à faible courant, y compris des écouteurs sans fil, des appareils portables et plus encore. Appuyez sur le bouton Mode et maintenez-le enfoncé pour allumer l'indicateur blanc et accéder au mode courant faible. Appuyez de nouveau sur le bouton Mode et maintenez-le enfoncé pour éteindre l'indicateur blanc et quitter le mode courant faible.
(Il est recommandé de quitter le mode courant faible une fois le processus de charge à courant faible terminé.)

Avertissements

1. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit et connecter les périphériques externes applicables uniquement conformément aux spécifications de ce manuel d'utilisation.
2. Veuillez recharger le produit au minimum tous les 3 mois.
3. Température ambiante d'utilisation: -10~40°C
4. NE laissez PAS le produit sans surveillance lorsqu'il fonctionne. Arrêtez d'utiliser le produit à tout signe de dysfonctionnement.
5. N'UTILISEZ PAS de câbles de charge fabriqués ou vendus par des fabricants non professionnels ou endommagés.
6. Rangez l'appareil dans des zones ventilées. N'exposez PAS l'appareil sous la pluie ou dans un environnement humide. Éloignez le produit tout matériau combustible.
7. Ne pas stocker ou utiliser le produit dans un milieu avec une température extrême ou soumise à des changements rapides, ou une atmosphère confinée avec une température élevée.
8. Évitez tout choc ou impact sur l'appareil.
9. NE placez AUCUN objet conducteur ou métallique dans l'appareil pour éviter les courts-circuits et les explosions.
10. NE PAS démonter ni modifier l'appareil car cela pourrait entraîner une explosion de la batterie, des fissures ou des fuites, provoquant des blessures corporelles, des dommages matériels et / ou d'autres risques imprévisibles.

Avertissement

Ce produit est assuré à l'échelle mondiale par Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE ne pourra être tenu responsable de toute perte, dommage ou réclamation de quelque nature que ce soit résultant du non-respect des instructions fournies dans le présent document.

(Русский)

Переключатель режимов

Под переключателем режима находятся индикаторы. 3 синих индикатора отображают процесс зарядки и уровень заряда, в то время как белый индикатор указывает на доступ к Режиму низкого тока.

Индикатор уровня емкости

Короткое нажатие на Переключатель режимов включает синие индикаторы, которые отображают уровень заряда. NB10000 не будет заряжаться, когда начнет мигать последний синий индикатор, указывающий на низкий уровень заряда. Устройство автоматически перейдет в состояние гибернации, если в течение некоторого времени не будет подключения к вводу или выводу.

Зарядка

Во время процесса зарядки синие индикаторы будут мигать, показывая уровень заряда. Все 3 синих индикатора будут гореть постоянно, когда аккумулятор полностью заряжен.

Зарядка внешнего устройства

Во время разрядки синие индикаторы будут включены, указывая оставшийся уровень заряда.

Режим низкого тока:

Этот режим подходит для зарядки устройств при низком токе, таких как беспроводные наушники, часы, умные часы, устройства и многие другие. Напомите и удерживайте Переключатель режима, чтобы включить белый индикатор и перейти в Режим низкого тока. Нажмите и удерживайте Переключатель режимов еще раз, чтобы выключить белый индикатор и выйти из Режима низкого тока.

(Рекомендуется выходить из Режима низкого тока после завершения процесса зарядки при низком токе.)

Предупреждения

- Внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием устройства и подключайте необходимые внешние устройства только в соответствии со спецификациями, описанными в данном руководстве пользователя.
- Подзарядка фонаря каждые 3 месяца, если он не используется в течение длительного периода времени.
- Температура окружающей среды при использовании: -10~40°C (-14~104°F); Температура хранения: -20~60°C (-4~140°F).
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра. Прекратите использование устройства от источника питания при каких-либо признаках неисправности.
- Не используйте кабель зарядки, изготовленный или проданные непрофессиональными производителями, или поврежденные кабели для зарядки.
- Храните устройство в вентилируемых помещениях. Не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги. Держите его вдали от горючих материалов.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ хранить и использовать продукт в среде, где температура очень высокая / низкая или сильно меняется, или в замкнутом пространстве с высокой температурой.
- Не подвергайте устройство механическим воздействиям - ударам или иным видам воздействия.
- Не оставляйте токопроводящий или металлический предмет в устройстве во избежание короткого замыкания и взрывов.
- Не разбирайте и не модифицируйте устройство, так как это может привести к взрыву аккумулятора, появлению трещин или утечке, причинению травм, повреждению имущества и/или другим непредназванным рискам.

Отказ от ответственности

Настоящее издание застраховано во всех странах мира компанией Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Компания NITECORE не несет ответственности и не берет на себя обязательств в связи с любыми убытками, ущербом или претензиями любого рода, возникающими в результате несоблюдения инструкций, представленных в настоящем руководстве пользователя.

(日本語)

モードボタン

青色インジケータは充電状態と電池残量を表示し、白色インジケータは低電流モードのオン/オフをお知らせします。

電池残量の表示

モードボタンを短く押すと、青色インジケータが電池残量を表示します。インジケータの最後の目盛りが点滅している。残量がほとんど無い状態ですので充電してください。しばらくのあいだ出力がない場合、NB10000は自動的に休止状態となります。

本体の充電

充電中は青色インジケータが点滅して充電量をお知らせします。3つの目盛り全てが点灯状態になったら充電終了です。

外部デバイスへの充電

外部デバイスを充電しているときは、青色インジケータが点灯して本体の電池残量を表示します。

低電流モード：

このモードは、ワイヤレスヘッドフォンなどの低電流デバイスの充電に適しています。モードボタンを長押しするとその低電流モードとなり、白色インジケータが点灯します。もう一度モードボタンを長押しすると低電流モードがオフになり白色インジケータが消えます。

(低電流モードでの充電が終了したら、低電流モードをオフにすることをお勧めします。)

注意事項

- ご使用前にユーザーマニュアルをよく確認し、適切な外部デバイスだけにご使用ください。
- 長期間ご使用にならないときは、3ヶ月ごとに充電してください。
- 安全な使用環境温度は-10〜40°C、安全な保管温度は-20〜60°Cです。
- 充電中は充電器から目を離さないでください。異常が発生した場合は直ちに充電を中止してください。
- 品質が低かったり、ダメージがあったりする充電ケーブルを使わないでください。
- 疾患の良し場所内で保管してください。雨や湿度の高い環境にあらず。可燃物は近づけないでください。
- 高温・低温、急激な温度変化、または密閉された高温環境での保存や使用を禁止します。
- 振動や衝撃を受けないでください。
- ショートや破裂を防ぐため、導電性のある物や金属を近くにおかないでください。
- 分解または改造をしないでください。
- バッテリーの破裂や液もれなどの故障、人的・物的被害やその他の予測できない事故につながる恐れがあります。

免責事項

この製品は、中国 Ping An 保険（グループ）会社による世界的に保険が適用されます。NITECORE は、本書に記載されている指示に従わなかった結果により生じたいかなる損失、損害、または主張についても責任を負いません。

(한국어)

모드 버튼

모드 버튼 아래에 표시가 있습니다. 파란색 표시 등 3개는 충전 상태와 전류 수준을 표시 할 수 있으며 흰색 표시는 온/ 오프 모드를 나타냅니다.

전력 레벨 표시

모드 버튼을 짧게 누르면 파란색 표시들이 켜져 전원 수준을 표시합니다. NB10000 은 마지막 파란색 표시들이 깜박일 때 전전력을 나타내므로 충전해야 합니다. 잠시 동안 입력 또는 출력이 없으면 최대 절전 모드 상태에 자동으로 액세스합니다.

충전하기

충전 과정에서 파란색 표시들이 깜박여 전원 수준을 나타냅니다. 완전히 충전되면 파란색 표시 등 3개가 모두 계속 켜져 있습니다.

외부 장치 충전

반드시 과정에서, 남은 전원을 나타내기 위해 파란색 표시들이 켜집니다.

저 전류 모드:

이 모드는, 무선 헤드폰, 이어폰 등을 포함한 저 전류 장치에 충전하는 데 적합합니다. 모드 버튼을 길게 눌러 현재 표시기를 켜고 저 전류 모드로 액세스합니다. 모드 버튼을 다시 길게 누르면 현재 표시들이 꺼지고 저 전류 모드로 자동으로 전환됩니다. (저 전류 충전 프로세스가 완료되면 저 전류 모드를 종료하는 것이 좋습니다.)

주의

- 제품을 사용하기 전에 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 본 사용 설명서의 사양에 따라 해당되는 외부 장치를 연결하십시오.
- 장기간 사용하지 않을 경우, 3개월마다 제품을 재충전하십시오.
- 사용시 주위 온도 : -10 ~ 40°C (14 ~ 104 °F) ; 보관 온도 : -20 ~ 60°C (-4 ~ 140 °F)
- 작동 중에는 제품을 만지지 마십시오. *오작동 발생 시 재충전을 중지하십시오.
- 전원이 아닌 제조업체가 제작하거나 판매하는 충전 케이블을 손상된 충전 케이블을 사용하지 마십시오.
- 충전 시 충전되는 곳에 눈물을 보관하십시오. 비나 습한 환경에 장치를 노출하지 마십시오. 기타 손질 재료부터 멀리하십시오.
- 온도가 높거나 낮거나 급격하게 변하는 환경 또는 고온의 밀폐 된 공간에서 제품을 보관하거나 사용하 지 마십시오.
- 장치의 충동이나 충격을 가하지 마십시오.
- 단락 및 폭발을 방지하기 위해 장치에 전도성 또는 금속 물체를 접촉하지 마십시오.
- 장치를 분해하거나 개조하지 마십시오. 배터리 폭 발, 강타 및 높은 누출이 발생할 수 있음, 재산 피해 및 / 또는 기타 예기치 않은 위험이 발생할 수 있습니다.

면책 사항

이 제품은 중국 Ping An Insurance (Group) Company 에 의해 전 세계적으로 보증됩니다. NITECORE 는 이 설명서에 제공된 지침을 준수하여 제품을 사용하는 모든 종류의 손실, 손해 또는 청구에 대해 책임을 지지 않습니다.

(Italiano)

Pulsante Mode

Sotto il pulsante Mode trovano posto 3 indicatori blu che possono visualizzare lo stato di carica e il livello di potenza, mentre l'indicatore bianco può indicare l'accesso alla modalità a bassa corrente.

Visualizzazione del Livello di Potenza

Premere brevemente il pulsante Mode; gli indicatori blu si accenderanno per visualizzare il livello di potenza. L'NB10000 deve essere ricaricato quando l'ultimo indicatore blu lampeggia indicando una bassa potenza. Accederà automaticamente allo stato di ibernazione quando non ci sono input o output per un po'.

Processo di Ricarica

Durante il processo di ricarica, gli indicatori blu lampeggeranno per indicare il livello di potenza. Tutti e 3 gli indicatori blu si accenderanno costantemente quando la carica sarà completa.

Caricare Dispositivi Esterni

Durante il processo di scarica, gli indicatori blu resteranno accesi per indicare la potenza residua.

Modalità a Bassa Corrente:

Questo modo è adatto per caricare dispositivi a bassa corrente tra cui cuffie wireless, dispositivi indossabili ed altro. Tieni premuto il pulsante Mode per accendere l'indicatore bianco ed accedere alla modalità a Bassa corrente. Tieni premuto di nuovo il pulsante Mode per disattivare l'indicatore bianco ed uscire dalla modalità a bassa corrente. (Si consiglia di uscire dalla modalità a bassa corrente una volta terminato il processo di carica.)

Avvertenze

- Leggere attentamente il manuale utente prima di utilizzare il prodotto; collegare i dispositivi esterni applicabili solo in base alle specifiche contenute in questo manuale dell'utente.
- Se non utilizzato per un periodo prolungato, ricaricare il prodotto ogni 3 mesi.
- Temperatura ambientale di utilizzo: -10~40°C (-14~104°F); Temperatura di stoccaggio: -20~60°C (-4~140°F)
- NON lasciare il prodotto incustodito quando è in funzione. Smettere di usare il prodotto in caso di malfunzionamento.
- NON utilizzare cavi di ricarica prodotti o venduti da produttori non professionali o danneggiati.
- Conservare il dispositivo in aree ventilate. NON esporre il dispositivo in caso di pioggia o umidità. Tenerlo lontano da qualsiasi materiale combustibile.
- NON conservare o utilizzare in ambienti ad alta / bassa temperatura, in cui la temperatura si è rapidamente surriscaldata o in cui si è prodotta una temperatura stretta.
- Evitare urti o impatti sul dispositivo.
- NON posizionare oggetti conduttivi o metallici nel dispositivo per evitare corti circuiti ed esplosioni.
- NON disassemblare o modificare il dispositivo in quanto ciò potrebbe provocare un'esplosione della batteria, scerie o perdite, causando lesioni personali, danni alla proprietà e / o altri rischi imprevedibili.

Esclusione di Responsabilità

Questo prodotto è assicurato a livello globale da Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi perdita, danno o reclamo di qualsiasi tipo insorti a causa della mancata osservanza delle istruzioni fornite nel presente manuale d'uso.

(Українська)

Кнопка режимів

Під кнопкою Mode є індикатори. 3 сині індикатори будуть відображати став зарядки та рівень потужності, тоді як білий індикатор буде показувати доступність режиму зарядки низьким струмом.

Відображення рівня потужності

Натисніть кнопку Mode, і синій індикатор вимкнеться для відображення рівня потужності. NB10000 потрібно заряджати, коли блимає останній синій індикатор, що вказує на низьку потужність. NB10000 автоматично перемикатися до режиму очікування, коли деякий час бездіє .

Зарядка

Під час процесу зарядки сині індикатори будуть блимати, вказуючи рівень потужності. Усі 3 сині індикатори будуть горіти постійно, коли NB10000 повністю заряджений.

Заряджати зовнішні пристрій

Під час розрядки пристрою, індикатори будуть увімкнені, щоб вказувати залишок заряду (Режим зарядки низьким струмом). Цей режим підходить для заряджання пристроїв низьким струмом, включаючи бездротові навушники та інше. Натисніть і утримуйте кнопку Mode, щоб увімкнути білий індикатор і отримати доступ до режиму "Low Current". Натисніть і утримайте кнопку "Mode" ще раз, щоб вимкнути білий індикатор і перейти з режиму "Low Current". (Рекомендується виходити з режиму "Low Current" після завершення процесу заряджання низьким струмом.)

Увага

- Перед використанням пристрою уважно прочитайте посібник користувача та підключайте зовнішні пристрої лише відповідно до специфікацій цього посібника користувача.
- Будь будь-яка, заряджати продукт кожні 3 місяці, якщо він тривалий час використовується.
- Температура навколишнього середовища: -10~40°C (-14~104°F); Температура зберігання: -20~60°C (-4~140°F)
- Не залишайте пристрій без нагляду, коли він працює. Перестаньте використовувати виріб при будь-яких ознаках несправності.
- Не використовуйте зарядні кабелі, виготовлені або продані непрофесійними виробниками, або пошкоджені.
- Зберігайте пристрій у провентильованих приміщеннях. Не надавайте пристрій впливу дощу та волги. Тримайте його подалі від горючого матеріалу.
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ зберігати і використовувати продукт в середовищі де дуже висока або низька температура, чи температура швидко зміниться. Також заборонено використовувати пристрій в замкнутому просторі з високою температурою.
- Неправильна операція продукту призведе до:
 - 2. Пошкодження пристрою та втрати функцій.
 - 3. Пошкодження пристрою та втрати функцій.
 - 4. Пошкодження пристрою та втрати функцій.
- Не кладіть в пристрій жодних струмопровідних або металевих предметів, щоб уникнути короткого замикання та вибуху.
- Не розбирайте та не модифікуйте пристрій, оскільки це може призвести до вибуху, аккумулятора, розрядження або протікання, спричиняючи травму, пошкодження майна та/або інших непередбачуваних ризиків.

Відмова від відповідальності

Цей продукт є застрахованим страховою компанією Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE не буде відповідальною за будь-які збитки, або претензії будь-якого роду, що виникли внаслідок невиконання інструкцій, передаваних синім посібник користувача.

(简体中文)

功能按键

功能按键内藏指示灯，3 颗蓝色指示灯可提示充电状态和电池剩余电量，白色指示灯开启，代表已进入小电流模式。

查看剩余电量

短按功能按键，蓝色指示灯将会亮起提示剩余电量。当只有 1 颗指示灯闪烁，代表电量低，需要及时进行充电。没有输入和输入的情况下，NB10000 会自动进入休眠状态。

为 NB10000 进行充电

充电过程中，蓝色指示灯会闪烁提示充电进度，当充满电时，3 颗蓝色指示灯全部点亮。

使用 NB10000 为用电设备充电
充电过程中，蓝色指示灯会提示 NB10000 剩余电量。

小电流模式：

此模式适合蓝牙耳机、手环等小电流设备进行充电，长时间充电时请开启，请每 3 个月充电一次。
再次长按功能按键，白色指示灯关闭，表示已退出小电流模式。（无需使用小电流模式时，建议退出此模式。）

注意事项

- 使用前产品之前，请仔细阅读所有说明，并按照本说明书所列之参数，选用合适的充电器进行充电。
- 当需要长时间充电时，请每 3 个月充电一次。
- 使用环境温度：-10°C ~ 40°C，储藏温度：-20°C ~ 60°C。
- 当本设备开始工作时，不可人靠近看。若发现有任何故障，请立即停止操作。
- 请勿使用非专业产品制造商推荐或销售的线材。请勿使用已损坏的线材。
- 请将本品放置在通风、干燥的地方，谨防雨淋，远离易燃易爆品。
- 请勿在高 / 低温、温度突变或密闭高温环境中存放或使用。
- 避免剧烈震动以及冲击，防止损坏本品。
- 请勿将导电材料或金属物体放入任何端口，避免本品因发生短路而产生爆炸等意外。
- 请勿拆解本品，否则可能导致火灾、触电、电池破裂或漏液、人身伤害、财产损失和其他不可预测的风险。

免责声明

本产品由中国平安保险（集团）股份有限公司全球承保。对未按照本说明书指导操作发生任何事故或意外，而导致财产损失或人身伤害，本公司不承担任何责任。

售后服务

NITECORE® 产品售后拥有售后服务团队。在购买本产品后的 15 天内，如果有任何质量问题均可向经销商要求免费退换货。在购买本产品后的 12 个月内享受免费保修服务。在超过 12 个月免费保修期后，本产品终身享受终身质保服务；如需更换重要零部件则需收取成本费用。依据“售后服务的重要提示”完成正品验证后，产品可获得额外 6 个月的免费质保期。

本质保规则不适用于以下情况：
1. 人为破坏、拆解、改装本产品。
2. 错误操作导致产品损坏。
3. 因自然灾害或不可抗力因素造成损坏。
欢迎您联系当地的代理商或拨打 4008869820@nitecore.com 获取技术支持。
请访问我们的所有图片、概述及文字信息仅供参考，请以 www.nitecore.cn 实际信息为准。广州邦脉创新科技有限公司所有对说明书内容的最终解释权 and 修改权。

售后服务的重要提示

感谢您购买本产品！在使用本产品之前，请持包装上防伪码登录 <http://f.charger.nitecore.com/valuation> 或扫描防伪码的二维码，用手机扫描前往验证页面，按页提示填写防伪码及个人信息资料，成功通过验证后，您将收到奈特科尔发来的保固凭证邮件。产品可获得额外 6 个月的免费保固期。请牢记您的注册邮箱及保存售后服务邮件，此为产品享受质保服务的重要凭证。