

2024年6月7日付けで以下に示す製品（LED防犯灯）のRBSS認定の一時停止を解除します。  
理由：RBSS認定基準に従った試験を実施して適合と認められたため

申請会社	認定機種型式	VA	認定番号
パナソニック(株)	NNY20450LE1	10	14070201-C52007
パナソニック(株)	NNY20452LE1	10	14070201-C52008
パナソニック(株)	NNY20455LE1	20	14070201-C52009
パナソニック(株)	NNY20457LE1	20	14070201-C52010
パナソニック(株)	NNY20445LE1	20	14070201-C52011
パナソニック(株)	NNY20447LE1	20	14070201-C52012
パナソニック(株)	NNY20480LE1	10	15071501-C52049
パナソニック(株)	NNY20482LE1	10	15071501-C52050
パナソニック(株)	NNY20465LE7	40	16010801-C52061
パナソニック(株)	NNY20466LE7	40	16010801-C52062
パナソニック(株)	NNY20467LE1	40	16010801-C52063
パナソニック(株)	NNY20468LE1	40	16010801-C52064
パナソニック(株)	NNY20446LE1	20	16011801-C52065
パナソニック(株)	NNY20448LE1	20	16011801-C52066
パナソニック(株)	NNY20485LE1	20	16022401-C52069
パナソニック(株)	NNY20487LE1	20	16022401-C52070
パナソニック(株)	NNY20482KLE1	10	16072701-C52071
パナソニック(株)	NNY20487KLE1	20	16072701-C52072
パナソニック(株)	NNY20360LE1	20	16072701-C52073
パナソニック(株)	NNY20361LE1	20	16072701-C52074
パナソニック(株)	NNY20365KLE1	20	16072701-C52075
パナソニック(株)	NNY20366KLE1	20	16072701-C52076
パナソニック(株)	NNYR20323LE1	10	17101101-C52104
パナソニック(株)	NNYR20328LE1	10	17101101-C52105

申請会社	認定機種型式	VA	認定番号
パナソニック(株)	T4AA25181	10	17101101-C52106
パナソニック(株)	NNYR20343LE1	10	17101101-C52109
パナソニック(株)	NNYR20348LE1	10	17101101-C52110
パナソニック(株)	NNYR20363LE1	10	17101101-C52113
パナソニック(株)	NNYR20368LE1	10	17101101-C52114
パナソニック(株)	NNYR20383LE7	20	17101101-C52117
パナソニック(株)	NNYR20388LE7	20	17101101-C52118
パナソニック(株)	NNY20323LE1	10	23040106-C52102
パナソニック(株)	NNY20328LE1	10	23040106-C52103
パナソニック(株)	NNY20343LE1	10	23040106-C52107
パナソニック(株)	NNY20348LE1	10	23040106-C52108
パナソニック(株)	NNY20363LE1	10	23040106-C52111
パナソニック(株)	NNY20368LE1	10	23040106-C52112
パナソニック(株)	NNY20383LE7	20	23040106-C52115
パナソニック(株)	NNY20388LE7	20	23040106-C52116
パナソニック(株)	NNY20324LE1	10	18121901-C52157
パナソニック(株)	NNY20329LE1	10	18121901-C52158
パナソニック(株)	NNY20344LE1	10	18121901-C52159
パナソニック(株)	NNY20349LE1	10	18121901-C52160
パナソニック(株)	NNY20364LE1	10	18121901-C52161
パナソニック(株)	NNY20369LE1	10	18121901-C52162
パナソニック(株)	NNY20384LE7	20	18121901-C52163
パナソニック(株)	NNY20389LE7	20	18121901-C52164

※網掛けの2型式に関してはRBSS認定の一時停止を継続します。  
理由：RBSS認定基準に従った試験を実施して不適合だったため